

## Кузнец ручной ковки

**Кузнец** – это мастер, занимающийся обработкой металла. Главным материалом для работы кузнеца являются железо, чугун, сталь, бронза, свинец. Свою работу мастер осуществляет на кузнице, в которой проводится ручная обработка металла (ковка). Также существуют кузнечные цеха с механическими и гидравлическими молотами, прокатными станами. Продуктом деятельности кузнеца выступают различные кованные изделия (заборы, ворота, ограды, перила, кованая мебель, предметы интерьера).

### Примеры работ

1. Башмаки и серьги стрелочных переводов - ковка.
2. Болты и гайки с диаметром головки до 50 мм - ковка.
3. Ворота слесарные - ковка.
4. Державки для резцов сечением до 40 х 60 кв. мм - ковка.
5. Заготовки - отрубка.
6. Клинья - ковка.
7. Кольца из конструкционной стали с размером уголка до 45 х 45 мм и полосы до 45 мм - гибка.
8. Контррельсы для переездов, противоугоны и шаблоны для измерения зазоров и рельсовых стыков - ковка.
9. Крышки масленок, ползуны дышловых и кулисных механизмов паровозов - ковка.
10. Лапы буксовые - ковка.
11. Молотки, зубила, кувалды, топоры, гладилки - ковка.
12. Тяги, педали-держатели, кронштейны рессор автомобильные - правка.
13. Уголки - гибка.
14. Хомуты простые - гибка по шаблону.
15. Цепи мелкие некалиброванные - изготовление.
16. Шпонки - ковка.



Информацию о средней заработной плате по Приморскому краю по данной рабочей профессии можно узнать на сайте:

<http://primorskij-kraj.trud.com/salary/67475/82082.html>